

| Цепь | Комп. |
|------------|----------|
| Корпус | 1А, 1Б |
| +5В | 22, 26 |
| СТАРТ | 24А |
| СТОП | 24Б |
| ЗНАК А | 25Б |
| +5В | 30А, 30Б |
| +А опорное | 17А, 17Б |
| -А опорное | 19А, 19Б |
| -5В | 31Б |
| +А опорное | 16А, 16Б |
| -А опорное | 20А, 20Б |




Рис. 7.