


Цепь	Конт.
~ 20В 0,1А	7А
~ 20В 0,1А	7Б
~ 20В средн. ТЧК	8А
~ 20В средн. ТЧК	8Б
~ 20В 0,1А	9А
~ 20В 0,1А	9Б
~ 90В 1А	23А
~ 90В 1А	23Б
~ 90В 1А	25А
~ 90В 1А	25Б
~ 9В 0,1А	19А
~ 9В 0,1А	19Б
~ 9В 0,1А	21А
~ 9В 0,1А	21Б
~ 9В средн. ТЧК	20А
~ 9В средн. ТЧК	20Б



Конт.	Цепь
11А	к. пер. Т1, Т3
11Б	к. пер. Т1, Т3
15А	база пер. Т1, Т3
15Б	база пер. Т1, Т3
13А	3 пер. Т2
13Б	3 пер. Т1
14А	3 пер. Т2, Т4
14Б	3 пер. Т2
16А	+ 85В 0,6А
16Б	+ 85В 0,6А
18А	- 85В 0,6А
18Б	- 85В 0,6А
30А	+ 5В 0,1А
30Б	+ 5В 0,1А
31Б	- 5В 0,1А