


Ш11

Цепь	Комп
~98 средн ток	5A 7A
~98 средн ток	7B
~98 3.5A	9A
~98 3.5A	9B, C, D
~98 3.5A	10A, 11A
~98 3.5A	11B
~388 0.07A	5A
~388 0.07A	5B
~388 0.07A	8A
~388 0.07A	8B
~248 0.01A	17A
~248 0.01A	18B
~178 0.1A	18A
~178 0.1A	19B
~178 0.1A	19A
~178 0.1A	20B
~248 0.01A	21A
~248 0.01A	22B
~178 0.1A	22A
~178 0.1A	23B
~178 0.1A	23A
~178 0.1A	24B



Комп	Цепь
13A, 14A	3. пер. T2
14B	3. пер. T2
15A	3. пер. T4
15B, 16B	3. пер. T4
16A	Баз. пер. T2, T4
17B	Баз. пер. T2, T4
2A, 3A	+5B 3A
3B	+5B 3A
1A	корпус
15, 25	корпус
12A	к. пер. T3, T4
12B, 13B	к. пер. T3, T4
4A	+50B 0.07A
4B	+50B 0.07A
29A	+15B 0.1A
30B	+15B 0.1A
20A	+12.6B
21B	+12.6B
30A	-15B 0.1A
31B	-15B 0.1A