

Схемы электрические принципиальные




Рис. 1. Генератор развертки УІ:

I - цепь; II - контакт; III - синхроимпульс; IV - выход; V - вход триггера; VI - заряд-разряд; VII - вход; VIII - ручной вход; IX - корпус; X - ручной