



Рис. 13. Схема цифровой индикации:

I – блок СВЧ; II – блок управления; III – запятое; IV – к генератору метки; PY4. – ручной; ВНЕШ. – внешний; В – переключатели; R – резисторы