



Рис. 8. Схема получения управляющего напряжения в режиме  $F_0$ :  
 $\bar{I}$  – сумматор;  $\bar{II}$  – напряжение управления ( $U_{упр.}$ );  $R1$ ;  $R7-1$ ;  $RII-1$  – резисторы;  $B4$  – переключатель;  $ВНЕШ.$  – внешний