

<u>I</u>	<u>II</u>
<u>III</u>	1, А
<u>IV</u>	2, Б
<u>V (2)</u>	5, Д
<u>V (1)</u>	6, Е
-12,6 В	10, К
+12,6 В	11, Л
<u>VI</u>	13, Н
<u>VII</u>	15, П




Рис. 2. Инвертор-сумматор У2:

I - цепь; II - контакт; III - выход сумматора; IV - корпус; V - вход сумматора; VI - вход инвертора; VII - выход инвертора