



Рис. 17. Схема цифровой индикации в режиме ΔF :

I - плата управления; U_F конеч. - конечное напряжение качания;
 U_F нач. - начальное напряжение качания; $U_{\text{комп.}}$ - напряжение компенсации; R - резисторы; B5 - переключатель; A, Б - цепи; III - плата

Примечания:

1. Цепь А проходит через контакты B3 и B4.

2. Цепь Б проходит через контакты B4.