

I	II
P2	1, A
M2	2, B
III	4, Г
V	5, Д
IV	6, Е
+12,6V	8,3
-12,6V	9, И
M1	10, К
P1	15, П




Рис. 3. Генератор метки УЗ:

I - цепь; II - контакт; III - корпус; IV - выход