


A



\* Подбирают при регулировании.

1. Выводы 4 микросхем MC1... MC5 подключить к цепи А.
2. Выводы 07 микросхем MC1... MC3 подключить к цепи В.
3. Резисторы R3, R4 типа ОМЛТ-0,25 устанавливать при необходимости из ряда 1,5; 2,0; 2,7; 3,6 кОм