

- 1. Вывод 1 микросхемы MC1 подключить к цепи В.
- 2. Вывод 7 микросхемы MC1 подключить к цепи Б.
- 3. Вывод 14 микросхем MC2...MC4 подключить к цепи Г.
- 4. Вывод 07 микросхем MC2...MC4 подключить к цепи А.




Рис. 5. ФД