


МС1-МС5 136 ПА3

МС6 136 ПА4

МС7 136 ЛР1



Выводы 14 микросхем МС1-МС7 подсоединить к цепи +5В

Узел управления (У5).

Схема электрическая принципиальная