


Комп.	Цепь
3	~ 18V

Цепь	Комп.
Экран 1	16
Выход ОС	14
Экран 2	13

12	7
Реле вых. и ОС	6
Экран 3	11
Вход 10. 100V	10
Экран 4	9
Вход 10. 100V	4
Вход 10. 100V	5

Цепь	Комп.
17	16

1. E - контрольная точка
2. ▽ - общий измерительных цепей



2	~ 18V
---	-------