



Конт.	Цепь
1	Калибр. -
2	Калибр. +
3	+5В
4	Размерн. 8
5	Размерн. 4
6	Размерн. 2
7	Размерн. 1
8	Порядок 4
9	Порядок 2
10	Индикация М
11	Порядок 1
12	Опора 0
13	Индикация V
14	Опора 1
15	Вкл. U~
16	
19	I
20	Память пред. II
21	Память пред. IV
23	Память пред. I
24	Память пред. III
25	V предел
26	IX предел
27	I предел
28	II предел
29	III предел
30	U
31	Вр. изм. 1с
32	Вр. изм. 0,01с
33	Вр. изм. 0,1с
34	R
35	Децим. т. 5
36	Децим. т. 3
37	Децим. т. 4
39	Децим. т. 1
41	Децим. т. 2
42	Вкл. калибр. U~
43	Индикация т
44	Индикация К
45	Индикация А
46	Индикация Q
47	Индикация М
48	Индикация H2
49	f
50	U сброса
51	Калибр. f
52	Уст. нуля U
18	Корпус

Рис. 10. У2. Плата индикации размерности, десятичной точки и кодов.  
Схема электрическая принципиальная.