



1. *Подбирают при регулировании.
2. Выводы микросхем D3...D7, D10...D12, D15...D19, D21...D24 подключить к цепи "+5V".
3. Вывод 11 микросхем D3...D7, D10...D12, D15...D19, D21...D24 подключить к цепи "Общий цифровой".

Вольтметр универсальный В7-21А
 Устройство входное
 Схема электрическая принципиальная
 атд5.406.001.33
 лист 1. Листов 2