


УПТ. Схема электрическая принципиальная Тг5.032.039 ЭЗ



1. X2 — печатные контакты.
2. КТ — контрольные точки.
3. *Подбирается при регулировании.