



1. Конт- контрольные точки.
 2. Точки для вывода на широкую ленту.
 3. - подбираются при регулировке.
 4. Выводы 7 микросхем D1...D18, D20, D21, D23, D33...D39, D49 подключить к цепи "Общий".
 5. Выводы 14 микросхем D1...D18, D20, D21, D23, D33...D39, D49 подключить к цепи "+50".
 6. Выводы 16 микросхем D26...D32 подключить к цепи "+90".
 7. Выводы 8 микросхем D26...D32 подключить к цепи "Общий".

В номера выводов регистров показаны условно.
 9. - - - - - Соединение точки с соответствующим выводом микросхемы A2 производится при настройке.

Вольтметр универсальный цифровой В7-35.
 Преобразователь аналого-цифровой.
 Схема электрическая принципиальная.
 25.5.103.654.93 лист 1 из 3