



Таблица 1  
Порядок коммутации контактов переключателя S1

Режим	Предел	Замкнутые контакты S1...	
		Плата A1	Плата A2
$V_{\text{м}}$	200 мВ	2, 4, 5, 3	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 12
	2 В	2, 4, 5, 8	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 10
	20 В	2, 4, 5, 14	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 11
	200 В	2, 4, 5, 12	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 12
	1000 В	2, 4, 5, 10	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15
$V_{\text{а}}$	200 мВ	1, 5, 6, 13, 15, 8	1, 5, 6, 9, 13, 14, 12
	2 В	1, 5, 6, 13, 15, 9	1, 5, 6, 9, 13, 14, 10
	20 В	1, 5, 6, 13, 15, 12	1, 5, 6, 9, 13, 14, 11
	200 В	1, 5, 6, 13, 15, 9, 12	1, 5, 6, 9, 13, 14, 12
	750 В	1, 5, 6, 13, 15, 9, 10	1, 5, 6, 9, 13, 14
$A_{\text{м}}$	200 мА	5, 10, 7	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 12
	2 мА	5, 10, 7	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 10
	20 мА, 10 А	5, 10, 11	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 11
	200 мА	5, 10, 13	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 12
	2 А	5, 10, 15	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 13
$A_{\text{а}}$	200 мА	5, 10, 16, 7	1, 5, 6, 9, 13, 14, 12, 4
	2 мА	5, 10, 16, 7	1, 5, 6, 9, 13, 14, 12, 4
	20 мА, 10 А	5, 10, 16, 11	1, 5, 6, 9, 13, 14, 12, 4
	200 мА	5, 10, 16, 13	1, 5, 6, 9, 13, 14, 12, 4
	2 А	5, 10, 16, 15	1, 5, 6, 9, 13, 14, 12, 4
$\Omega$	2000 $\Omega$	2, 3	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 12, 7, 8
	200 $\Omega$	2, 3	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 10, 8
	20 $\Omega$	2, 3, 10	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 11, 5
	200 $\Omega$	2, 3, 14	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 12, 5
	20 $\Omega$	2, 3, 8	1, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 11, 5

Питание микросхем

Микросхема	Выводы	Напряжение
КС81АН2	7	$\bar{V}$
КС81АН2	14	+5 В
КС81АН2	8	$\bar{V}$
КС81АН2	16	+5 В

\* Подбирают при регулировании  
Элементы C12, R10, R11, R30, R33, R20 на плате A1 4.883.159 могут отсутствовать

Вольтметр универсальный цифровой ВТ-41.

Схема электрическая принципиальная

Примечание. Предприятие-поставщик работает как  
содействием прибора, работающего в  
конструкции и в схеме прибора могут быть  
незначительные изменения, не влияющие на  
назначение прибора и не влияющие на техниче-  
ские характеристики прибора