


# Преобразователь R . Схема электрическая принципиальная



1. XI - концевые печатные контакты.
2.  $\nabla$  - общий питания,  $\nabla_1$  - общий  $U_{оп}$ .

3. Перемычки I-I' .....5-5' удаляются при настройке.