



⊙ Контрольная точка, предназначенная для подключения измерительных приборов.

Рис. 13. Схема электрическая принципиальная блока управления кинескопом.