



Рис.9. Схема электрическая принципиальная усилителя отклонения 5.039.029 ЭЗ:

I - цепь; II - контакт; III - вход гашения; IV - выход Y; V - вход UI; VI - вход XI; VII - выход; VIII - выход визира; IX - выход X; X - выход Y; XI - вход смещения Y; XII - вход смещения X; XIII - вход визира; XIV - вход метки; XV - выход X; XVI - корпус

Ш	II	A12	68	614	62	A29	630	611	A26	A5	A16	A30	A11	612	631	61	A2	A13	613	A23	619	620	A19	A1
I	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
						+4.8V				+250V	VIII +3.3V				+12V	VII -3.3V	-27V							