



Рис.8. Схема электрическая принципиальная формирователя частотных меток 5.035.332 ЭЗ:  
 I – контакт; II – цепь; III – вход метки; IV – вход стоп-метки; V – вход развертки; VI – корпус;  
 VII – вход блокирующего импульса; VIII – запуск частотомера; IX – выход стоп-метки; X – регулировка ширины меток; XI – выход меток; XII – опорное напряжение