


G2.2

A2



I - адрес; II - контакт;
 III - цепь; IV - вход; V - вход стробирующий; VI -
 выход импульсных меток; VII - выход детектора АРА;
 VIII - вход запирающих меток; IX - выход синхронизи-

рующий осциллографа; X - вход Л гашения; XI -
 вход калибровки; XII - выход синхронизирующий; XIII -
 корпус; XIV - выход; XV - выход "астигматизм";
 XVI - выход гашения; XVII - вход генератора кача-
 ющейся частоты (КЧ); XVIII - усилитель; XIX - вход
 управления I диапазоном; XX - вход управления;
 XXI - вход управления АРА; XXII - вход опорный АРА