


Переключатель пределов автоматический



Контакт	Цепь
1	Вкл. калибр 100 Гц; 10 Гц
2	Вкл. калибр 4 МГц
3	-12,6 В
4	Залпая 1,000
5	Залпая 10,00
6	Залпая 100,0
7	Вкл. пределов 100%
8	Вкл. пределов 45,4%; 45,4%
9	Вкл. пределов 21,5%; 21,5%
10	Вкл. пределов 10%; 1%
11	Вкл. калибр
12	+6,3 В
13	Корпус
14	+12,6 В
15	Вкл. пределов 100%; 10%; 1%
16	-50 В
17	Вход
18	Вкл. усил. К=10
19	Вкл. НГ
20	-6,3 В
21	Выход 1/МГц
22	Вкл. пределов

*Подобноют при регулировании КТ-контрольная точка