


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ БЛОК ГЕНЕРАТОРА 3.506 ГЗ-И12



Характеристики контрольных точек

* Подбирают при регулировании
* Ставят при необходимости

Обозначение точек	Постоянное напряжение, В	Форма сигнала	Переменное напряжение, В	Обозначение точек	Постоянное напряж., В	Форма сигнала	Переменное напряж., В
А	-		0,13-0,15	Г	-(2,4-3)		0,05-0,1
В	+(2,4-3)		0,05-0,1	Д	-(4-0,5)		
				Е	±0,01		0 - 8

Измерения производить относительно корпуса