


Схема электрическая принципиальная усилителя генератора ГЗ-112/1



Характеристики контрольных точек

Обозначение точек	Постоянное напряжение, В	Форма сигнала	Переменное напряжение, В	Обозначение точек	Постоянное напряжение, В	Форма сигнала	Переменное напряжение, В
2, 5	$\pm 0,6$	~		19, 24	+ (59-61)	-	
3, 6	- (47 - 52)	~		21, 22	- (59-61)	-	
26, 29	+ (53 - 56)	~		35	-	~	8 - 9,5
30, 27	+ (6,3 - 6,7)	~		33	-	~	25

Примечания. 1. Измерение производить относительно корпуса.

2. \* Подбирается при регулировании.

3. \*\* Транзисторы V3\*\* ... V6\*\* см. приложение 6.