


Схема электрическая принципиальная блока генератора 3.506 ГЗ-112/1

Приложение 2



Характеристики контрольных точек

Обозначение точек	Постоянное напряж., В	Форма сигнала	Переменное напряж., В	Обозначение точек	Постоянное напряж., В	Форма сигнала	Переменное напряж., В
А			0,13 - 0,15	Д	- (4-0,5)		
В	+ (2,4-3)		0,05-0,1	Е	± 0,01		0 - 8
Г	- (2,4-3)		0,05 - 0,1				

Измерения производить относительно корпуса

* Подбирают при регулировании