

| | |
|-------------------|------|
| Цепь | Конт |
| -15В | 22 |
| Запуск | Х |
| t ₀ | 20 |
| t ₁ | 19 |
| t ₂ II | Ф |
| +12В | 21 |
| 11С | Е |
| 21С | Ж |
| 11С | И |
| 81С | К |
| 12С | Б |
| 22С | Б |
| 42С | Г |
| 82С | А |
| 13С | 10 |
| 23С | И |
| 13С | А |
| 13С | И |
| 14С | Р |
| 24С | С |
| 44С | Т |
| 14С | У |
| 15С | 44 |
| t ₁ | 18 |
| В.Н. | 2 |
| Запуск | 1 |
| +5В | 0 |
| 0В | 17 |

