



Контакт	Цепь
2	15, П Вход 1
3	14, 0 Вход 2
7	13, Н 0 <sub>1</sub>
8	12, Н Рез -
6	11, А 0 <sub>в</sub>
1	10, Н Рез +
5	9, Н Ноль узм
4	8, 3 0, 0
13	7, Ж Выход
9	5, А Управление
10	4, Г усилителем
14	3, В -15 В
11	2, В +15 В
12	1, А 0 В