


Цепь	Конт.
11С	2
21С	3
41С	4
81С	5
12С	6
22С	6
42С	А
82С	Г
13С	6
23С	7
43С	8
83С	9
14С	10
24С	13
44С	14
84С	15
15С	18
Знак	22
±0 П	16
Запись	17
НБ	21
~180В	А
НН	1
Запаять 1	20
Запаять 2	19
Запаять 3	10
15СП	4
+5В	К
0В	Л
11 знак	Х
21 знак	Ф



1. Выводы 14 микросхем D1, D5, D9 и выводы 6 микросхем D6, D8, D10 соединить с шиной 5В
 2. Выводы 7 микросхем D1...D5, D9 и выводы 12 микросхем D6...D8, D10 соединить с шиной 0В

5.067683 93
 Блок индикации А10
 Схема электрическая
 принципиальная