

Aktualizacja: 1.0 Data: 28.08.2015




**ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WEDŁUG PRZEPISÓW
WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i 2015/830**

www.vishaypg.com

1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

| | | |
|------------|---|---|
| 1.1 | Identyfikator produktu | |
| | Nazwa Produktu | 1240 FPA Silver Solder |
| | Nazwa Chemiczna | Mieszanina |
| | Nr CAS | Mieszanina |
| | Nr EINECS | Mieszanina |
| | Nr Rejestracyjny REACH | Nie wyznaczono żadnych. |
| 1.2 | Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane | |
| | Zastosowania Zidentyfikowane | Produkty do spawania i lutowania. |
| | Zastosowania Odradzane | Nie wykryto. |
| 1.3 | Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki | |
| | Identyfikacja Przedsiębiorstwa | VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW Wielka Brytania |
| | Telefon | +44 (0) 1256 462131 |
| | Faks | +44 (0) 1256 471441 |
| | E-Mail (kompetentna osoba) | mm.uk@vishaypg.com |
| 1.4 | Numer telefonu alarmowego | (00-1) 703-527-3887 CHEMTREC |

2. SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

| | | |
|--------------|---|---|
| 2.1 | Klasyfikacja substancji lub mieszaniny | |
| 2.1.1 | Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) | Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 Repr. 2; H361d STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 |
| 2.2 | Elementy oznakowania | Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) |
| | Nazwa Produktu | 1240 FPA Silver Solder |
| | Piktogram(-y) Określający(-e) Rodzaj Zagrożenia |    |
| | Hasło(-a) Ostrzegawcze | Uwaga |
| | Zawiera: | Potassium difluorodihydroxyborate(1-) i Nikiel |
| | Zwrot(-y) Wskazujący(-e) Rodzaj Zagrożenia | H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H351: Podejrzewa się, że powoduje raka. H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w tonie matki. H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe |

skutki.

Zwrot(-y) Wskazujący(-e) Środki Ostrożności

P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
 P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
 P308+P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

Dodatkowe informacje

Brak.

2.3 Inne zagrożenia

Rozkład termiczny spowoduje powstanie trujących i żrących oparów.
 W kontakcie z reduktorami może tworzyć wybuchowe gazy.

3. SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1 Substancje Nie dotyczy.

3.2 Mieszanki

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

| Tożsamość chemiczna substancji | %W/W | Nr CAS | Nr EC | Nr Rejestracyjny REACH | Zwrot(-y) Wskazujący(-e) Rodzaj Zagrożenia |
|---------------------------------------|---------|------------|-----------|-------------------------|--|
| Srebrny | < 50 | 7440-22-4 | 231-131-3 | Nie wyznaczono żadnych. | Aquatic Acute 1; H400 (Czynnik-M – 10) Aquatic Chronic 1; H410 (Czynnik-M – 10) |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | < 35 | 85392-66-1 | 286-925-2 | Nie wyznaczono żadnych. | Acute Tox. 4; H302 Repr. 2; H361d (SCL: $\geq 7.1\%$) |
| Miedź | 25 - 35 | 7440-50-8 | 231-159-6 | Nie wyznaczono żadnych. | Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 |
| Cynk | 25 - 30 | 7440-66-6 | 231-175-3 | Nie wyznaczono żadnych. | Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 |
| Nikiel | < 5 | 7440-02-0 | 231-111-4 | Nie wyznaczono żadnych. | Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT RE 1; H372 Aquatic Chronic 3; H412 |

H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H351: Podejrzewa się, że powoduje raka. H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Czynnik-M: współczynnik mnożny. SCL: Specyficzne stężenia graniczne.

4. SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY



4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Samoochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy

Nie wdychać pary cieczy. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny układu oddechowego, jeżeli może wystąpić oddziaływanie wysokich poziomów materiału. Nie stosować reanimacji usta-w-usta.

Wdychanie

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Utrzymać drożność dróg oddechowych. Poluzować

| | |
|---|---|
| Kontakt ze Skórą | <p>ciasną odzież, jak np. kołnierzyk, krawat czy pasek. W razie trudności z oddychaniem, wykwalifikowany personel powinien podać tlen. W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zdjąć skażoną odzież i przemyć wszystkie skażone miejsca dużą ilością wody. Zanieczyszczoną odzież należy dokładnie oczyścić. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku oparzeń spowodowanych przez roztopioną ciecz nie próbować zdejmować przylegającego materiału. W przypadku oparzeń należy natychmiast schłodzić oparzone miejsce zimną wodą tak długo, jak jest to możliwe.</p> |
| Kontakt z Oczami | <p>W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Skontaktować się z lekarzem, jeżeli się rozwija lub utrzymuje podrażnienie oczu.</p> |
| Połknięcie | <p>W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.</p> |
| 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia | <p>Może powodować reakcję alergiczną skóry. Wielokrotny i/lub długotrwały kontakt może powodować zapalenie skóry. Podejrzewa się, że powoduje raka. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie po połknięciu. Ciepły produkt może powodować groźne oparzenia. Opary topnika powstające w trakcie lutowania mogą powodować podrażnienie i uszkodzenie błon śluzowych oraz układu oddechowego.</p> |
| 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Uwagi dla lekarza : | <p>Leczyć objawowo. Ciepły produkt może powodować groźne oparzenia. NIE należy zrywać stopionego produktu ze skóry. Natychmiast schłodzić wodą. Fluorki mogą zmniejszać poziom wapnia w surowicy, co może spowodować potencjalnie śmiertelną hipokalcemię. Należy skoncentrować wysiłki medyczne na zwalczaniu wstrząsu i obniżaniu toksyczności układowej jonów fluorkowych..</p> |

5. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

| | |
|---|--|
| 5.1 Środki Gaśnicze | <p>Odpowiednio do otaczającego ognia.</p> |
| Odpowiednie Środki Gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze | <p>Nie stosować wody do gaszenia ognia w obecności stopionego metalu.</p> |
| 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną | <p>Rozkład termiczny spowoduje powstanie trujących i żrących oparów. Gryzący dym, Tlenek węgla, Dwutlenek węgla, związki halogenowane i kwas fluorowodorowy. Wysoka temperatura może powodować wytwarzanie oparów metali ciężkich, powstawanie pyłu i/lub pary. W kontakcie z reduktorami może tworzyć wybuchowe gazy.</p> |
| 5.3 Informacje dla straży pożarnej | <p>Strażacy powinni nosić pełną odzież ochronną, w tym własny aparat oddechowy. Nie wdychać dymu cieczy. Chłodzić zbiorniki natryskiem wodnym jeśli są wystawione na działanie ognia. Unikać przedostania się do dróg wodnych i kanalizacji.</p> |

6. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

| | |
|--|--|
| 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych | <p>Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wszelkiego kontaktu. Nie wdychać pary cieczy. Nie wdychać dymu/opar z podgrzanego produktu. Nosić odpowiednią ochronę systemu oddechowego. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Patrz Rozdział: 8.</p> |
| 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska | <p>Unikać zrzutów do środowiska. Nie należy zmywać do kanalizacji. Wycieki lub niekontrolowane zrzuty do zbiorników wodnych muszą być zgłoszone do Ministerstwa Ochrony Środowiska lub innego odpowiedniego urzędu.</p> |

Aktualizacja: 1.0 Data: 28.08.2015

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WEDŁUG PRZEPISÓW
WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i 2015/830

www.vishaypg.com

- 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia** Zapewnić odpowiednią ochronę osobistą (wraz z ochroną dróg oddechowych) w czasie usuwania rozlanego materiału. Przenieść do pojemnika celem usunięcia. Wywietrzyć pomieszczenie i zmyć miejsce rozlania po całkowitym zebraniu materiału. W miarę możliwości odzyskać lub przetworzyć. Usuwać ten materiał i jego opakowania jako odpad niebezpieczny.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji** Patrz Rozdział: 8, 13

7. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

- 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania** Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wdychać pary cieczy. Nie wdychać dymu/opar z podgrzanego produktu. Unikać wszelkiego kontaktu. Nosić odpowiednią ochronę systemu oddechowego. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Patrz Rozdział: 8. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Myć ręce przed przerwą i po pracy. Kiedy stopiona: Chronić przed możliwym kontaktem z wodą.
- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności** Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Unikać kontaktu z wilgotnym powietrzem.
- Temperatura przechowywania 5°C - 25°C
Czas przechowywania Trwały w warunkach normalnych.
Materiały niezgodne Nie przechowywać razem z reduktorami. Nie przechowywać razem z: Kwasy, Zasady, Silne środki utleniające, Amoniak, Nadtlenki, silne zasady, Chlorowce i związki halogenowane. Chronić przed wilgocią.
- 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe** Produkty do spawania i lutowania.

8. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

- 8.1 Parametry dotyczące kontroli**
8.1.1 Najwyższe Dopuszczalne Stężenia

| SUBSTANCJA | Nr CAS | LTEL (8 godz. ppm) | LTEL (8 godz. TWA mg/m3) | STEL (ppm) | STEL (mg/m3) | Uwaga |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------|--------------|-------|
| Srebrny | 7440-22-4 | - | 0.05 | - | - | NDS |
| Miedź | 7440-50-8 | - | 0.1 | - | 0.3 | NDS |

Uwaga: NDS: Najwyższe Dopuszczalne Stężenie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: Dziennik Ustaw 2010, No.141, item 950

- 8.1.2 Biologiczna wartość graniczna** Nie ustalono.
- 8.1.3 PNEC i DNEL** Nie ustalono.
- 8.2 Kontrola narażenia**
- 8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli** Zapewnić odpowiednią wentylację lub używać odpowiednich pojemników. Należy kontrolować, czy poziom stężeń w powietrzu spełnia wymagania odnośnie wartości granicznych stężeń dopuszczalnych na stanowisku pracy. Wymagana miejscowa wentylacja wyciągowa. Gwarancja, że systemy do przepłukiwania oczu i zraszacze bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.
- 8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny** Należy stosować ogólne środki higieny zalecane podczas postępowania z substancjami chemicznymi. Unikać wszelkiego kontaktu. Nie wdychać pary cieczy. Nie wdychać dymu/opar z podgrzanego produktu. Myć ręce przed przerwą i po pracy. Odzież roboczą przechowywać oddzielnie. Zanieczyszczoną odzież należy dokładnie oczyścić. Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy.
- Ochronę oczu lub twarzy Nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi (EN166). Kiedy stopiona: Okulary lub pełna osłona twarzy.



Ochronę skóry



Ochronę dróg oddechowych



Zagrożenia termiczne

Ochronę rąk: Nosić nieprzepuszczalne rękawice (EN374). Rękawice powinny być regularnie zmieniane, aby uniknąć problemów z przesiąkaniem. Typ rękawic musi być wybrany na podstawie aktywności i czasu pracy, jak również stężenia/ilości materiału.

Kiedy stopiona: W razie potrzeby stosować rękawice z izolacją termiczną.

Ochrona ciała: W zależności od potrzeb zakładać odporną odzież ochronną, w tym obuwie, płaszcz, fartuch lub kombinezon laboratoryjny, aby unikać kontaktu ze skórą. Kiedy stopiona: Nosić odzież ognioodporną.

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. System(y) otwarty(-e): Należy nosić odpowiedni sprzęt dla ochrony układu oddechowego. Zalecane: EN149.

Brak.

8.2.3 Kontrola Narażenia Środowiska

Unikać zrzutów do środowiska.

9. SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | |
|---|--------------------------------|
| Wygląd | Brązowy barwiony kleisty pasta |
| Zapach | Charakterystyczny |
| Próg zapachu | Brak. |
| pH | Brak. |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | >538°C |
| Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | 277- 328°C |
| Temperatura zapłonu | Brak. |
| Szybkość Parowania | Brak. |
| Palność (ciała stałego, gazu) | Nie dotyczy - Ciecz |
| Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości | Brak. |
| Prężność par | 0.093 mm Hg @ 20°C |
| Gęstość par | >1 (Lotniczy = 1) |
| Gęstość względna | >2 (Woda = 1) |
| Rozpuszczalność | Woda: Nieistotne |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/woda | Brak. |
| Temperatura samozapłonu | Brak. |
| Temperatura rozkładu | Brak. |
| Lepkość | Brak. |
| Właściwości wybuchowe | Nie wybuchowy. |
| Właściwości utleniające | Nie utleniający. |

9.2 Inne informacje

Brak.

10. SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

| | | |
|------|---|---|
| 10.1 | Reaktywność | Trwały w warunkach normalnych. |
| 10.2 | Stabilność chemiczna | Trwały w warunkach normalnych. |
| 10.3 | Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | W kontakcie z reduktorami może tworzyć wybuchowe gazy. W atmosferze redukującej nikiel może reagować z monotlenkiem węgla, tworząc Ni(CO) ₄ , który jest niezwykle toksycznym gazem. |

Aktualizacja: 1.0 Data: 28.08.2015

**ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WEDŁUG PRZEPISÓW
WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i 2015/830**

www.vishaypg.com

| | | |
|------|--|--|
| 10.4 | Warunki, których należy unikać | Przechowywać z dala źródeł ciepła i zapłonu. Chronić przed wilgocią. |
| 10.5 | Materiały niezgodne | Nie przechowywać razem z reduktorami. Nie przechowywać razem z: Kwasy, Zasady, Silne środki utleniające, Amoniak, Nadtlenki, silne zasady, Chlorowce i związki halogenowane. |
| 10.6 | Niebezpieczne produkty rozkładu | Rozkład termiczny spowoduje powstanie trujących i żrących oparów. Gryzący dym, Tlenek węgla, Dwutlenek węgla, związki halogenowane i kwas fluorowodorowy. Wysoka temperatura może powodować wytwarzanie oparów metali ciężkich, powstawanie pyłu i/lub pary. |

11. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

| | | |
|------|--|--|
| 11.1 | Informacje dotyczące skutków toksykologicznych (Substancje zawarte w preparatach/mieszkach) | |
| | Toksyczność ostra | |
| | Połknięcie | Acute Tox. 4; Działa szkodliwie po połknięciu. Szacowanie toksyczności ostrej mieszaniny (ATEmix): szacunkowa LC50 1429 mg/kg m.c./dziennie. |
| | Wdychanie | Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Szacowanie toksyczności ostrej mieszaniny (ATEmix): szacunkowa LC50 > 20.0 mg/l. |
| | Kontakt ze Skórą | Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Szacowanie toksyczności ostrej mieszaniny (ATEmix): szacunkowa LC50 > 2000 mg/kg m.c./dziennie. |
| | Działanie żrące/drażniące na skórę | Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| | Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy | Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| | Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę | Skin Sens. 1; Może powodować reakcję alergiczną skóry. |
| | Działanie mutagenne na komórki rozrodcze | Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| | Rakotwórczość | Carc. 2: Podejrzewa się, że powoduje raka. |
| | Szkodliwe działanie na rozrodczość | Repr. 2: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. |
| | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe | Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane | STOT RE 2: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. |
| | Zagrożenie spowodowane aspiracją | Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| 11.2 | Inne informacje | Brak. |

12. SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

| | | |
|------|--|--|
| 12.1 | Toksyczność | Aquatic Acute 1: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Aquatic Chronic 1: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Szacunkowa Mieszanina LC50 < 1 mg/l (Ryba) |
| 12.2 | Trwałość i zdolność do rozkładu | Metody biologicznej degradacji nie mają zastosowania w stosunku do substancji nieorganicznych. |
| 12.3 | Zdolność do bioakumulacji | Brak danych dla mieszaniny jako całości. |
| 12.4 | Mobilność w glebie | Przewiduje się, że środek będzie posiadać niską ruchliwość w glebie. |
| 12.5 | Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB | Nie klasyfikowane jako PBT lub vPvB. |
| 12.6 | Inne szkodliwe skutki działania | Nie wykryto. |

13. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

| | | |
|------|---|--|
| 13.1 | Metody unieszkodliwiania odpadów | W miarę możliwości odzyskać lub przetworzyć. Usuwać ten materiał i jego opakowania jako odpad niebezpieczny. |
| 13.2 | Dodatkowe informacje | Usuwać zawartość zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami. Puste pojemniki tego materiału mogą stwarzać zagrożenie ze względu na pozostały w nich osad produktu. |

Aktualizacja: 1.0 Data: 28.08.2015

**ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WEDŁUG PRZEPISÓW
WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i 2015/830**

www.vishaypg.com

14. SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

| | ADR/RID / IMDG / IATA |
|---|---|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ) | UN 3082 |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN | SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA, PŁYNNĄ, NIE WYSZCZEGÓLNIŁA INACZEJ (Srebrny i Miedź) |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | 9 |
| 14.4 Grupa pakowania | III |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska | Zaklasyfikowano do substancji zanieczyszczających morze./ Substancja niebezpieczna dla środowiska |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Patrz Rozdział: 2 |
| 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC | Nie dotyczy. |
| 14.8 Dodatkowe informacje | Brak. |

15. SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

| | |
|---|--------------------------------|
| 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny | |
| 15.1.1 Przepisy UE | |
| Substancja(e) wzbudzająca szczególnie duże obawy | Brak |
| Zezwolenia i/lub Ograniczenia Użytkowania | Brak |
| 15.1.2 Przepisy krajowe | |
| Wassergefährdungsklasse (Niemcy) | Klasa szkodliwości dla wody: 3 |
| 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego | Brak. |

16. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Dane zostały zmienione lub uzupełnione w pkt: 1-16.

Źródł: Istniejąca karta charakterystyki substancji chemicznej, Klasyfikacja(-e) zharmonizowana(-e) dot.Cynk (Nr CAS 7440-66-6) i Nikiel (7440-02-0). Istniejąca rejestracja(-e) w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) Srebrny (Nr CAS 7440-22-4), Miedź (Nr CAS 7440-50-8), Potassium difluorodihydroxyborate(1-) (Nr CAS 85392-66-1), Zinc (Nr CAS 7440-66-6) i Nikiel (Nr CAS 7440-02-0).

| Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) | Procedura klasyfikacji |
|--|--|
| Acute Tox. 4; H302 | Szacowanie toksyczności ostrej mieszaniny (ATEmix) |
| Skin Sens. 1; H317 | Obliczenie wartości progowej |
| Carc. 2; H351 | Obliczenie wartości progowej |
| Repr. 2; H361d | Obliczenie wartości progowej |
| STOT RE 2; H373 | Obliczenie wartości progowej |
| Aquatic Acute 1; H400 | Obliczanie podsumowania |
| Aquatic Chronic 1; H410 | Obliczanie podsumowania |

LEGENDA

| | |
|------|---|
| LTEL | Granica Oddziaływania Długotrwałego |
| STEL | Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe |
| DNEL | Pochodny poziom nie powodujący zmian |
| PNEC | Przewidywalne stężenie nie powodujące zmian w środowisku |
| PBT | PBT: Trwałe, ze zdolnością do akumulacji w organizmach żywych i toksyczne |
| vPvB | bardzo Trwałe i bardzo Bioakumulacji |

Porada dotycząca szkolenia: Zwracać uwagę na odnośne procedury pracy i ewentualne poszerzenie zakresu ekspozycji, dzięki czemu można ustalić wyższy poziom ochrony.

Zastrzeżenia

KARTA BEZPIECZEŃSTWA



Aktualizacja: 1.0 Data: 28.08.2015

**ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WEDŁUG PRZEPISÓW
WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i 2015/830**

www.vishaypg.com

Informacje zawarte w niniejszej publikacji lub dostarczone użytkownikowi w inny sposób są udostępnione z przekonaniem o ich dokładności i w dobrej wierze, niemniej użytkownik sam musi zdecydować, czy produkt nadaje się do jego określonych zastosowań. Vishay Precision Group nie daje żadnych gwarancji co do przydatności produktu do jakiegokolwiek określonego zastosowania, i wyklucza wszelkie dorozumiane gwarancje czy warunki (ustawowe i inne), za wyjątkiem szczególnych przypadków przewidywanych przez prawo. Vishay Precision Group nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty lub obrażenia (inne, niż powstałe na skutek śmierci lub zranienia personelu w wyniku wadliwego produktu, o ile zostanie to udowodnione), powstałe w następstwie oparcia się na niniejszej informacji. Nie wolno zakładać braku zastrzeżeń patentowych, praw autorskich i projektowych.

Załącznik do rozszerzonego arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa (eSDS)

Brak dostępnych informacji.