

ВЕДОМОСТЬ ЗИП к прибору ПЗ27

| Обозначение | Наименование | Где применяется | Кол. в из-делии | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------|------------|
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | | | | | |
| | Вставка плавкая ВПТ 6-2 ОЮО.481.021 ТУ | | | 5ПВ.805.025 | 3 | |
| | | | | | | |
| | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | | | | | |
| 5ПВ.145.012-000 | Зажим | | | 5ПВ.805.025 | 1 | |
| 5ПВ.145.012-010 | Зажим | | | 5ПВ.805.025 | 2 | |
| 5ПВ.500.004 | Кабель | | | 5ПВ.805.025 | 1 | |
| 5ПВ.500.094 | Кабель | | | 5ПВ.805.025 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ДЕТАЛИ | | | | | |
| 8ПВ.253.179 | Ручка | | | 5ПВ.805.025 | 1 | |
| 8ПВ.310.429 | Крышка | | | 5ПВ.805.025 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 2ПВ.380.002 ЗИ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |