


*Подбирают при регулировании.
1. Изображение контактов реле K1, K2 и K3, на схеме соответствует обесточенному состоянию обмоток.



Усилитель синхронизации
Схема электрическая принципиальная
И22.075.033 33