



4. В состав позиционного обозначения элементов, входящих в функциональные группы включен условный шифр группы:

- синхронизация - "1";
- развертка - "2";
- усилитель X - "3";
- усилитель Z - "4";

2. Знаками \circ , \square , и \diamond обозначены точки автоматического контроля.