



1. Выводы I4 микросхем MC13, MC14 соединить с точкой +5 V.
2. Выводы 7 микросхем MC13, MC14 соединить с корпусом.
3. * Подбирают при регулировании.
4. ** Устанавливают при необходимости.