

Схема электрическая принципиальная
индикатора Я40-0830




Рис. 98.