



Конт	Цепь
1	Вход
2	Выход
3	16,38
4	Триггер 1.5
5	Триггер 1.0
6	Триггер 1.5
7	Триггер 1.0
8	Корпус
9	Триггер 1.0
10	Сборка
11	Триггер 1.5
12	Триггер 1.0
13	-12,58
14	Триггер 1.5
15	Выход линии
16	Цикл

KT - контрольные точки