



Конт.	Цепь
13	Управление
Н	входа Б
4	+4В
Г	*
2	Выход
Б	*
1	Корпус
А	*
3	*
В	*
5	*
А	*
7	*
Ж	*
9	*
И	*
11	-4В
А	*