


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС  
2009



Конт	Цель
1	Выход f <sub>Мгн</sub>
2	Корпус
3	Контроль температуры
4	Корректор частоты
5	Корректор частоты
6	Корректор частоты
7	Контроль температуры
8	Контроль температуры
9	-22,5В
10	-22,5В
11	+22,5В
12	+22,5В
13	+12,5В
14	+12,5В
15	01-12,5В
16	01-12,5В

Частотомер 43-35/43-35А/  
Блок генератора кварцевого  
Схема принципиальная электрическая  
ЯП3.264.024.33