



1. Вывод 7 микросхем D1...D10 подключить к корпусу.
2. Вывод 14 микросхем D1...D10 подключить к цепи +5 В.
3. КТ — контрольная точка.

Усилитель (2.032.108).  
Схема электрическая принципиальная.