


5.031.002

Ш1.1	1
Цепь	→
Упр. В-Б	2

Вход 1	←	Ш2	2
Вход 2	←	Ш3	3



3	ру
1	корпус