



Рис.20. Схема электрическая принципиальная устройства сопряжения с КОП 3.721 3.С39.025 ЗЗ:
I - цепь; II - контакт; III - корпус; IV - ответ; V - логическая земля

Примечания: I. Контакты 4 микросхем У7...У11, У13...У17, У19, контакты 14 микросхем У2...У6, У12, У18, У20, У21 соединить с точкой "а";

2. Контакты II микросхем У7...У11, У13...У17, У19, контакты 7 микросхем У2...У6, У12, У18, У20, У21 соединить с точкой "б";
3. Конденсаторы С6...С8 распределены по плате.