




Цепь	Комп
КОРПУС	1A15
+5В	2A26
+50В	3Б
ГЕН.	9Б
1Р СЧ	28Б
2Р СЧ	28А
3Р СЧ	29Б
4Р СЧ	29А



Цепь	Комп
1Р ИИД	26Б
2Р ИИД	26А
3Р ИИД	27Б
4Р ИИД	27А



Цепь	Комп
ВНУТР.	18А
ВНЕШ.	19Б
ВНЕШ. -	23Б
ОДИН	19А
Л	30Б
Т. С	24А
Т. МС	24Б
Т. МКС	23А
Д. С	22А
Д. МС	22Б
Д. МКС	21А
Т. С	21Б
Т. МС	20А
Т. МКС	20Б
ЗНАК А	25Б
ЗНАК СЧ	25А
ЗАПЯТАЯ	30А