

A




Рис. 2. Схема ГТИ

Рис. 2. Схема ГТИ

1. Выводы 14 микросхем 42-МС1, 42-МС4 и 42-МС6, 42-МС11 подключить к контактам.  
2. Выводы 07 микросхем 42-МС1, 42-МС4 и 42-МС6, 42-МС11 подключить к контактам.