

Цепь	Комп.
Перенос	7, Ж
Уст. дБ	18,7
РС +	Н
Счет дБ	15
РС -	16, Р
Упр. к. л. 3	Ф
К1	В. 3
2 ³	4
2 ²	5
2 ¹	6, Е
2 ⁰	13
+5В	9, 10 11, 12 В, Н
⊥	

Конт.	Цепь
1	2
2	Г
3	3
4	А
5	А
6	Б
7	1
8	В
9	0
10	П
11	13
12	14
13	22
14	21
15	9
16	20
17	4
18	С
19	Х

Поз. обозначение	Уровень напряжения	Контакты микросхем
D1...D3, D8, D9, D12, D13, D16, D18	+5В	14
	⊥	7
D4, D6, D10, D14	+5В	4
	⊥	11
D5, D7, D11, D15	+5В	16
	⊥	8

