


А6. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ II

Цепь	Кон.
Пробник	Б


Кон.	Цепь
7	Корр. 1:1000
Н	Демп.упр.1мВ
3	Демп.упр.3мВ
Ж	Демп.упр.5мВ



2*	П	23	0
2¹	Р	22	1
2²	17.С	21	2
2³	Т	20	3

Уст.0	18	19
-------	----	----

Поз. обозначения	Уровень напряжения	Контакты микросхем
D1	+5В	24
	⊥	12
D2, D16	+5В	14
	⊥	7



20	Исп. аттмех. 20дВ
----	-------------------

22	-27В
----	------

4	Общ.упр. 1
19	Исп. аттмех. 10дВ

У	Исп. аттмех. 10дВ
---	-------------------

А	Занятая 1
В	Корр. аттмех. 0дВ
3	Корр. аттмех. 50дВ
Е	Занятая 4
13	Занятая 2
16	Занятая 3
21	Упр. 1:1000

0	дВ
15	мВ-В
Ф	Выкл. входа

2	Исп. аттмех. 10дВ
1	Корр. аттмех. 3дВ
4	Исп. аттмех. 20дВ
5	Исп. аттмех. 10дВ

18	Предел. кр. 1
----	---------------