

Цепь	Кон.
Вкл. промывки	8
Вкл. промывки дуст.	14
дв.	5
Упр. алм.	7
Упр. алм. дуст.	13
Упр. дуст.	11
Упр. дв.	3

К5	22
сброс 3	8
сброс 1	9
сброс 2	7
К1	4
Уст. 0	1
3 сек.	3
Перенос	6
Уст. 0	4
Перезарядка 1	2

Кон.	Цепь
6	Промывка
8	Упр. 2"
16, 9	Упр. 2'
19, 9	Упр. 2'
4	Упр. 2'
11	Упр. 2' дуст.
17, 5	Упр. 2' дуст.
20, 8	Упр. 2' дуст.
7	Упр. 2' дуст.
14	2"
15	2'
18	2'
21, 1	2'
8, 10	+5В
11, 12	0

Питание микросхем

Поз. обозначение	Уровень на контактах микросхем	Контакты микросхем
D1, D2	+5В	5
	⊥	10
D3...D9	+5В	14
	⊥	7
D10	+5В	16
D12...D15	⊥	8

