


Источник опорного напряжения. Схема электрическая принципиальная Тг5.170.024 ЭЗ



- 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12 перемычки.
- Одна из перемычек 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 после настройки может отсутствовать.
- Одна из перемычек 7-8, 8-9, 9-10, 10-11 после настройки может отсутствовать.
- * — подбирают при регулировании.
- КТ — контрольные точки.
- Х — печатные контакты.