



Питание микросхем

Поз. обозначение	Уровень напряжения	Контакты микросхем
D1, D2, D4, D5, D12, D13, D14, D17, D19, D20, D21, D25	+5В	14
	⊥	7
D3, D7, D10, D16, D23, D24	+5В	5
	⊥	10
D6, D9, D15	+5В	4
	⊥	11
D8, D11, D18	+5В	14
	⊥	6

1. Подбирают при регулировании
2. Е - контрольная точка
3. Перемычка 1-2 может быть не установлена

Цепь	Деталь
9-1*	А
3-2*	9
3-2*	3
3-2*	8
3-2*	6
2-2*	7Х
2-2*	6,6
2-2*	5,6
2-2*	1
1-2*	12,8
1-2*	10,8
1-2*	5,8
1-2*	10
Перемычка	2
Общий	1

Цепь	Деталь
Базовая	16,2
Полупров.	17,4

Цепь	Деталь
1	71Х 0,18
2	10Ф 18
3	18,2 108
4	18,7 1008
5	17,6 10008

Цепь	Деталь
3,8	~ 188
0	~ 158
4,1	~ 188
5,4	~ 188
1,А	Общий-188

Цепь	Деталь
2,6	~ 88
12,13	Общий-88
6,2	~ 88
Н	+5В
П	100Н8

