


**Блок развязки.**  
**Схема электрическая принципиальная**



1. X2 - концевые печатные контакты.

2.  $\nabla$  - общий питания.

3. Вывод 14 микросхем DD 2... DD 4 и вывод 16 микросхемы DD 1 соединить с цепью  $\nabla$ .

4. Вывод 7 микросхем DD 2.... DD 4 и вывод 8 микросхемы DD 1 соединить с цепью а.

5. Выводы 12, 13 микросхемы DD 2 и выводы 4, 5, 11... 13 микросхемы DD 3 соединить с цепью  $\nabla$ .

Рис. 14